

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом	Уценка 3С-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	449 000,00	руб.
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор	Уценка 3С-012759	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	29 600,00	руб.
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами	Уценка 3С-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	115 470,00	руб.
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева	Уценка 3С-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	18 900,00	руб.
IHW15, инфракрасный обогреватель	Уценка 3С-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонтсрации	1,00	17 480,00	руб.
IHXL, штанга для увеличения высоты установки для IH	Уценка 3С-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	6 900,00	руб.
LDR 50-25 RU, 500мм x 250мм, шумоглушитель прямоугольный	Уценка 3С-054360	Не большое замятие мест крепления фланцев	1,00	8 900,00	руб.
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок	Уценка 3С-018602	На передней панели потертости	1,00	15 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок	Уценка 3С-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	12 500,00	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант	Уценка 3С-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	39 000,00	руб.
MUZ-EF35VE, наружный блок	Уценка 3С-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	46 200,00	руб.
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы	Уценка 3С-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
PFRV 315 , корпус фильтра	Уценка 3С-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
SAVE VTR 150 R 1000W, приточно-вытяжная установка	Уценка 3С-058116	Замятие корпуса фильтра.	1,00	3 700,00	руб.
SYS GW MODBUS, шлюз Modbus	Уценка 3С-060332	Незначительные царапины на корпусе	1,00	279 700,00	руб.
	Уценка 3С-059760	Следы монтажа, потертости	1,00	2 382,00	USD
	Уценка 3С-059761	следы монтажа, небольшие царапины, потертости	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059762	следы монтажа, небольшие царапины, потертости	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059763	без повреждений, имеются следы монтажа	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059764	следы монтажа, потертости на этикетке	1,00	2 383,00	USD
SYS COOL WALL EASY 07 HP Q, внутренний блок	Уценка-3С-060627	Повреждение упаковки, протерта лицевая пластиковая панель	1,00	5 440,00	руб.
SYS COOL WALL SMART 09 EVO HP Q, внутренний блок	Уценка 3С-060960	Повреждена упаковка, царапины на лицевой панели оборудования	1,00	9 564,80	руб.
SYS COOL WALL SMART 12 HP Q, внутренний блок	Уценка 3С-060734	Повреждена упаковка, пенопласт, механическое повреждение на верхней крышке	1,00	7 246,40	руб.
SYS SPLIT CEILING 24 EVO HP Q, напольно-потолочный внутренний блок	Уценка 3С-055601	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка 3С-055602	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка 3С-054643	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
SYS SPLIT FLOOR 60 HP R, наружный блок	Уценка 3С-055449	Повреждение упаковки, замятие верхней панели	1,00	80 920,00	руб.
	Уценка 3С-055447	Повреждение упаковки, замятие верхней крышки, не большое замятие лицевой панели	1,00	79 016,00	руб.
	Уценка 3С-055448	Повреждение упаковки. Замятие: верхней крышки, передней правой панели, боковая правая, задняя левая панель. Замятие ламелей.	1,00	66 640,00	руб.
SYS SPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок	Уценка 3С-051062	Отсутствует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	53 600,00	руб.
SYS SPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q, напольно-потолочный внутренний блок	Уценка 3С-055745	Вмятина и трещина на боковой панели. Потёртость на передней панели. Небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	19 516,00	руб.
SYS SPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R, кассетный внутренний блок (без 140 161, решетка вентилятора)	Уценка 3С-058936	Отсутствует защитная решетка вентилятора	1,00	27 016,00	руб.
SYS SPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q, внутренний блок	Уценка 3С-054846	Треснута верхняя защита решётка, повреждена упаковка	1,00	9 260,00	руб.
SYS SPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter	Уценка 3С-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	33 800,00	руб.
	Уценка 3С-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	35 900,00	руб.
SYS SPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок с низкотемпературным комплектом	Уценка 3С-054719	Замятие: упаковки, лицевой панели, ламелей конденсатора. Отсутствуют некоторые крепежные болты корпусных элементов.	1,00	14 280,00	руб.
SYS SPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок	Уценка 3С-054780	Повреждена упаковка, замятие ламелей с боковой стороны	1,00	9 900,00	руб.
SYS SPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок	Уценка 3С-055361	Повреждение упаковки, вмятина на лицевой панели	1,00	12 800,00	руб.
SYS SPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter	Уценка 3С-057115	Не значительные потёртости и царапины на корпусе	1,00	12 700,00	руб.

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок					
	Уценка 3C-031846	Микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	7 743,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок					
	Уценка 3C-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	9 300,00	руб.
SYSVRF 3SE M 730 AIR EVO HP R наружный блок					
	Уценка 3C-057581	Небольшие повреждения оребрения теплообменника. Небольшая деформация пластины теплообменника..	1,00	805 000,00	руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный					
	Уценка 3C-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	18 700,00	руб.
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный					
	Уценка 3C-048735	Повреждена упаковка. Замято крепление в месте установки фильтров.	1,00	34 225,00	руб.
SYSVRF2 WALL 71 Q, внутренний блок настенного типа					
	Уценка 3C-056084	Треснута: воздушная решетка; держатель горизонтальных жалюзи. Детали склеены.	1,00	27 418,00	руб.
TDHS 315, крышный вентилятор					
	Уценка 3C-061395	Потертости царапины на корпусе	1,00	19 500,00	руб.
TK 315-B, вентилятор для круглых каналов					
	Уценка 3C-057520	Повреждение упаковки, небольшая деформация фланца, потёртость 5 см.	1,00	10 500,00	руб.
TMBT 560M, кухонный вытяжной вентилятор					
	Уценка 3C-056629	Потертости, царапины на корпусе.	1,00	129 960,00	руб.
	Уценка 3C-056628	Следы монтажа, царапины и потертости на корпусе	1,00	118 000,00	руб.
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
	Уценка 3C-014666	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	1,00	66 690,00	руб.
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
	Уценка 3C-016457	Микроцарапины на корпусе	1,00	70 200,00	руб.