

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					
	Уценка 3С-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	449 000,00	руб.
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					
	Уценка 3С-012759	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	29 600,00	руб.
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					
	Уценка 3С-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	115 470,00	руб.
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					
	Уценка 3С-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	18 900,00	руб.
IHW15, инфракрасный обогреватель					
	Уценка 3С-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонстрации	1,00	17 480,00	руб.
IHXL, штанга для увеличения высоты установки для IH					
	Уценка 3С-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	6 900,00	руб.
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец					
	Уценка 3С-050640	Отсутствует, крепежный комплект, Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе.	1,00	15 900,00	руб.
LDR 50-25 RU, 500мм x 250мм, шумоглушитель прямоугольный					
	Уценка 3С-054360	Не большое замятие мест крепления фланцев	1,00	8 900,00	руб.
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					
	Уценка 3С-018602	На передней панели потертости	1,00	15 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					
	Уценка 3С-052478	Нет пульта, монтажной пластины царпины, потертости на корпусе	1,00	12 500,00	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					
	Уценка 3С-052179	Не большие потертости, царпины на корпусе	1,00	39 000,00	руб.
MUZ-EF35VE, наружный блок					
	Уценка 3С-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царпины на корпусе	1,00	46 200,00	руб.
P53 (2-9 кВт), переносные тепловентиляторы					
	Уценка 3С-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
	Уценка 3С-050631	Нет упаковки, царпины на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
PFRV 315 , корпус фильтра					
	Уценка 3С-058116	Замятие корпуса фильтра.	1,00	3 700,00	руб.
SAVE VTR 150 R 1000W, приточно-вытяжная установка					
	Уценка 3С-060332	Незначительные царапины на корпусе	1,00	279 700,00	руб.
SYS GW MODBUS, шлюз Modbus					
	Уценка 3С-059760	Следы монтажа, потертости	1,00	2 382,00	USD
	Уценка 3С-059761	следы монтажа, небольшие царапины, потертости	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059762	следы монтажа, небольшие царапины, потертости	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059763	без повреждений, имеются следы монтажа	1,00	2 383,00	USD
	Уценка 3С-059764	следы монтажа, потертости на этикетке	1,00	2 383,00	USD
SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
	Уценка 3С-055601	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка 3С-055602	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка 3С-054643	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
SYSPLIT DUCT 96 HP R, высоконапорный каналный наружный блок					
	Уценка 3С-037665	Небольшое замятие теплообменника	1,00	183 600,00	руб.
SYSPLIT FLOOR 60 HP R, наружный блок					
	Уценка 3С-055449	Повреждение упаковки, замятие верхней панели	1,00	80 920,00	руб.
	Уценка 3С-055447	Повреждение упаковки, замятие верхней крышки, не большое замятие лицевой панели	1,00	79 016,00	руб.
	Уценка 3С-055448	Повреждение упаковки. Замятие: верхней крышки, передней правой панели, боковая правая, задняя левая панель. Замятие ламелей.	1,00	66 640,00	руб.
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок					
	Уценка 3С-051062	Отсутствует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	53 600,00	руб.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
	Уценка 3С-055745	Вмятина и трещина на боковой панели. Потёртость на передней панели. Небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	19 516,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q, внутренний блок					
	Уценка 3С-054846	Треснута верхняя защита решётка, повреждена упаковка	1,00	9 260,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter					
	Уценка 3С-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	33 800,00	руб.
	Уценка 3С-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	35 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок с низкотемпературным комплектом					
	Уценка 3С-054719	Замятие; упаковки, лицевой панели, ламелей конденсатора. Отсутствуют некоторые крепежные болты корпусных элементов.	1,00	14 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок					
	Уценка 3С-054780	Повреждена упаковка, замятие ламелей с боковой стороны	1,00	9 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок					
	Уценка 3С-055361	Повреждение упаковки, вмятина на лицевой панели	1,00	12 800,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter					
	Уценка 3С-057115	Не значительные потёртости и царапины на корпусе	1,00	12 700,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter					
	Уценка 3С-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	13 100,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок					
	Уценка 3С-031846	Микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	7 743,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок					

	Уценка ЗС-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	9 300,00	руб.
SYSVRF 3SE M 730 AIR EVO HP R наружный блок					
	Уценка ЗС-057581	Небольшие повреждения оребрения теплообменника. Задняя панель замята, царапины ЛКП.	1,00	723 912,00	руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный					
	Уценка ЗС-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	18 700,00	руб.
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный					
	Уценка ЗС-048735	Повреждена упаковка. Замята крепление в месте установки фильтров.	1,00	34 225,00	руб.
SYSVRF2 WALL 71 Q, внутренний блок настенного типа					
	Уценка ЗС-056084	Треснута: воздушная решетка; держатель горизонтальных жалюзи. Детали склеены.	1,00	27 418,00	руб.
TK 315-B, вентилятор для круглых каналов					
	Уценка ЗС-057520	Повреждение упаковки, небольшая деформация фланца, потёртость 5 см.	1,00	10 500,00	руб.
TMBT 560M, кухонный вытяжной вентилятор					
	Уценка ЗС-056629	Потертости, царапины на корпусе.	1,00	159 000,00	руб.
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
	Уценка ЗС-014666	Потёртости корпуса (в комплекте с встроеном фильтром G3)	1,00	66 690,00	руб.
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл					
	Уценка ЗС-016457	Микроцарапины на корпусе	1,00	70 200,00	руб.