

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом	Уценка ЗС-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	449 000,00	руб.
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор	Уценка ЗС-012759	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	29 600,00	руб.
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор	Уценка ЗС-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	115 470,00	руб.
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого	Уценка ЗС-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	18 900,00	руб.
IHW15, инфракрасный обогреватель	Уценка ЗС-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонстрации	1,00	17 480,00	руб.
IHXL, штанга для увеличения высоты установки для IH	Уценка ЗС-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	6 900,00	руб.
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец	Уценка ЗС-050640	Отсутствует, крепежный комплект, Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе.	1,00	15 900,00	руб.
LDR 50-25 RU, 500мм x 250мм, шумоглушитель	Уценка ЗС-054360	Не большое замятие мест крепления фланцев	1,00	8 900,00	руб.
MS-GF25VA, внутренний блок	Уценка ЗС-054959	Повреждена упаковка, на блоке царапины, потёртости, отсутствуют фильтры.	1,00	13 800,00	руб.
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок	Уценка ЗС-018602	На передней панели потертости	1,00	15 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок	Уценка ЗС-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	12 500,00	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант	Уценка ЗС-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	39 000,00	руб.
MUZ-EF25VE наружный блок	Уценка ЗС-057043	Царапины, потертости ЛКП на верхней крышке, коже сервисных портов.	1,00	35 000,00	руб.
MUZ-EF35VE, наружный блок	Уценка ЗС-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	46 200,00	руб.
P53 (2-9 кВт), переносные тепловентиляторы	Уценка ЗС-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
	Уценка ЗС-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	29 900,00	руб.
PRFV 315 , корпус фильтра	Уценка ЗС-058116	Замятие корпуса фильтра.	1,00	3 700,00	руб.
SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q, напольно-потолочный	Уценка ЗС-055601	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка ЗС-055602	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
	Уценка ЗС-054643	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	20 255,00	руб.
SYSPLIT DUCT 96 HP R, высоконапорный канальный	Уценка ЗС-037665	Небольшое замятие теплообменника	1,00	183 600,00	руб.
SYSPLIT FLOOR 60 HP R, наружный блок	Уценка ЗС-055449	Повреждение упаковки, замятие верхней панели	1,00	80 920,00	руб.
	Уценка ЗС-055447	Повреждение упаковки, замятие верхней крышки, не большое замятие лицевой панели	1,00	79 016,00	руб.
	Уценка ЗС-055448	Повреждение упаковки. Замятие: верхней крышки, передней правой панели, боковая правая, задняя левая панель. Замятие ламелей.	1,00	66 640,00	руб.
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный	Уценка ЗС-051062	Отсутствует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	53 600,00	руб.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q, напольно-	Уценка ЗС-055745	Вмятина и трещина на боковой панели. Потёртость на передней панели. Небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	19 516,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q, внутренний блок	Уценка ЗС-054846	Треснута верхняя защита решётка, повреждена упаковка	1,00	9 260,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный	Уценка ЗС-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	33 800,00	руб.
	Уценка ЗС-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	35 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок	Уценка ЗС-057693	Замята лицевая панель, небольшое замятие ламелей теплообменника, повреждена упаковка.	1,00	8 330,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок с	Уценка ЗС-054719	Замятие; упаковки, лицевой панели, ламелей конденсатора. Отсутствуют некоторые крепежные болты корпусных элементов.	1,00	14 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок	Уценка ЗС-054780	Повреждена упаковка, замятие ламелей с боковой стороны	1,00	9 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок	Уценка ЗС-055361	Повреждение упаковки, вмятина на лицевой панели	1,00	12 800,00	руб.
	Уценка ЗС-048329	Замят теплообменник	1,00	10 900,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q, внутренний блок	Уценка ЗС-057115	Не значительные потёртости и царапины на корпусе	1,00	12 700,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок	Уценка ЗС-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	13 100,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок	Уценка ЗС-031846	Микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	7 743,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок	Уценка ЗС-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	9 300,00	руб.
SYSVRF 3SE M 730 AIR EVO HP R наружный блок	Уценка ЗС-057581	Небольшие повреждения оребрения теплообменника. Задняя панель замята, царапины ЛКП.	1,00	723 912,00	руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа	Уценка ЗС-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	18 700,00	руб.
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа	Уценка ЗС-048735	Повреждена упаковка. Замято крепление в месте установки фильтров.	1,00	34 225,00	руб.
SYSVRF2 WALL 71 Q, внутренний блок настенного типа	Уценка ЗС-056084	Треснута: воздушная решетка; держатель горизонтальных жалюзи. Детали склеены.	1,00	27 418,00	руб.
TK 315-B, вентилятор для круглых каналов	Уценка ЗС-057520	Повреждение упаковки, небольшая деформация фланца, потёртость 5 см.	1,00	10 500,00	руб.
TMBT 560M, кухонный вытяжной вентилятор	Уценка ЗС-056629	Потертости, царапины на корпусе.	1,00	159 000,00	руб.
VH15.HU/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HU/EL, без	Уценка ЗС-014666	Потёртости корпуса (в комплекте с встроеном фильтром G3)	1,00	66 690,00	руб.
VH21.HU/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HU/EL, без	Уценка ЗС-016457	Микроцарапины на корпусе	1,00	70 200,00	руб.