

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар на складе	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	5 000,00	Euro
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-012759	Деформация и потертости корпуса,повреждение упаковки	1,00	313,08	Euro
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	1 283,00	Euro
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-051090	Отсутуют колеса и крепления для колес	1,00	215,00	Euro
IHW15, инфракрасный обогреватель					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонтсрации к электросети	1,00	260,00	Euro
IHXL, штанга для увеличения высоты установки для IH					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	89,00	Euro
K 160 EC Varnished Sample,выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-050640	Отсутствует, крепежный комплект, Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе.	1,00	335,00	Euro
KTR 100-50, канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-053599	Без упаковки, заматыя фланцы, царапины на корпусе	1,00	79 800,00	руб.
LDR 50-25 RU, 500мм x 250мм, шумоглушитель прямоугольный					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-054360	Не большое заматие мест крепления фланцев	1,00	9 500,00	руб.
MS-GF25VA, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-054959	Повреждена упаковка, на блоке царапины, потёртости, отсутствуют фильтры.	1,00	15 800,00	руб.
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-018602	На передней панели потертости	1,00	17 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	14 500,00	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	820,00	Euro
MUZ-EF25VE наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-057043	Царапины, потертости ЛКП на верхней крышке, коже сервисных портов.	1,00	38 000,00	руб.
MUZ-EF35VE,наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	48 760,00	руб.
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	240,00	Euro
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	330,00	Euro
SYS COOL WALL EASY 09 HP Q, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-053902	Повреждена упаковка, на боковой части корпуса глубокая царапина, потертости, повреждён шильд	1,00	57,10	USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055028	Упаковка поврежена, с торцевой стороны присутствует глубокая царапина	1,00	57,10	USD
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-014855	повреждено оребрение теплообменника	1,00	3 000,00	Euro
SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055601	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00	руб.
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055602	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00	руб.
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-054643	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00	руб.
SYSPLIT DUCT 96 HP R, высоконапорный канальный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-037665	Небольшое заматие теплообменника	1,00	2 006,43	USD
SYSPLIT FLOOR 60 HP R, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055449	Повреждение упаковки, заматие верхней панели	1,00	965,00	USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055447	Повреждение упаковки, заматие верхней крышки, не большое заматие лицевой панели	1,00	965,00	USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055448	Повреждение упаковки. Заматие: верхней крышки, передней правой панели, боковая правая, задняя девая панель. Заматие ламелей.	1,00	929,00	USD
SYSPLIT OUTDOOR 24 HP Q, универсальный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-056023	Отсутствует пенопластовый поддон упаковки. Оборудование без повреждений.	1,00	34 200,00	руб.
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-051062	Отсутует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	58 960,00	руб.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055745	Вмятина и трещина на боковой панели. Потёртость на передней панели. Небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00		
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter (без модуля 135751)					
Сервис частичная комплектация Пушкино	Уценка 3C-052328	Без повреждений, нет WI-FI модуля	1,00	105,00	USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 HP Q, внутренний блок					
Новосиб. склад	Уценка 3C-057399	Деформация пластика лицевой панели. Не значительные повреждения упаковки.	1,00	4 300,00	руб.
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-057259	Незначительные потёртости и царапины на корпусе	1,00	4 310,00	руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q, внутренний блок					
Краснояр. склад	Уценка 3C-054846	Треснута верхняя защита решётка, повреждена упаковка	1,00	127,82	USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-051143	Заматие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	426,00	USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	437,00	USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок с низкотемпературным комплектом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-054719	Заматие; упаковки, лицевой панели, ламелей конденсатора. Отсутуют некоторые крепежные болты корпусных элементов.	1,00	191,50	USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-054780	Повреждена упаковка, заматие ламелей с боковой стороны	1,00	132,80	USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-055361	Повреждение упаковки, вмятина на лицевой панели	1,00	178,50	USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-048329	Замат теплообменник	1,00	168,00	USD
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-057115	Не значительные потёртости и царапины на корпусе	1,00	13 690,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	15 932,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-031846	Многочисленные микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	10 720,00	руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	10 700,00	руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	244,00	USD
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3C-048735	Повреждена упаковка. Заматю крепление в месте установки фильтров.	1,00	419,50	USD
SYSVRF2 WALL 71 Q, внутренний блок настенного типа					

Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-056084	Треснута: воздушная решетка; держатель горизонтальных жалюзи. Детали склеены.	1,00	368,00 USD
ТМБТ 560М, кухонный вытяжной вентилятор				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-056629	Потертости, царапины на корпусе.	1,00	1 516,00 руб.
VН15.НL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. НL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-014666	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	1,00	741,00 Euro
VН21.НL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. НL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-016457	Микроцарапины на корпусе	1,00	780,00 Euro