

**Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.**

Товар на складе	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	5 000,00 Euro	
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	313,08 Euro	
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	1 283,00 Euro	
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	215,00 Euro	
IHW15, инфракрасный обогреватель					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонстрации к	1,00	260,00 Euro	
IHXL, штанга для увеличения высоты установки для IH					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	89,00 Euro	
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050640	Отсутствует, крепежный комплект, Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе.	1,00	335,00 Euro	
KTR 100-50, каналный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053599	Без упаковки, заматы фланцы, царапины на корпусе	1,00	79 800,00 руб.	
LDR 50-25 RU, 500мм x 250мм, шумоглушитель прямоугольный					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054360	Не большое заматие мест крепления фланцев	1,00	9 500,00 руб.	
MS-GF25VA, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054959	Повреждена упаковка, на блоке царапины, потёртости, отсутствуют фильтры.	1,00	15 800,00 руб.	
MS-GF50VA, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055532	Царапины и потертости на лицевой панели	1,00	51 935,00 руб.	
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-018602	На передней панели потертости	1,00	17 000,00 руб.	
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	14 500,00 руб.	
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	820,00 Euro	
MUZ-EF25VE наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050528	Повреждение упаковки, заматие панелей, царапины, потертости ЛКП блока,	1,00	38 000,00 руб.	
MUZ-EF35VE, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	48 760,00 руб.	
MUZ-HR35VF-ER2, Наружный блок сплит-системы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051103	Небольшая вмятина на корпусе лицевой панели, незначительно заматы ламели	1,00	35 000,00 руб.	
P53 ( 2-9 кВт ) , переносные тепловентиляторы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	240,00 Euro	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	330,00 Euro	
SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для инверторной полупромышленной серии					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054095	Отсутствует соединительный с внутренним блоком кабель, нет крепежных винтов	1,00	49,80 USD	
SYSCOOL WALL EASY 09 HP Q, внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053902	Повреждена упаковка, на боковой части корпуса глубокая царапина, потертости, повреждён шильд	1,00	57,10 USD	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055028	Упаковка повреждена, с торцевой стороны присутствует глубокая царапина	1,00	57,10 USD	
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	повреждено оребрение теплообменника	1,00	3 000,00 Euro	
SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055601	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00 руб.	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055602	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00 руб.	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054643	Упаковка от другого блока. Оборудование имеет следы монтажа, нет защитной пластины.	1,00	21 255,00 руб.	
SYSPLIT DUCT 96 HP R, высоконапорный каналный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-037665	Небольшое заматие теплообменника	1,00	2 006,43 USD	
SYSPLIT FLOOR 60 HP R, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055449	Повреждение упаковки, заматие верхней панели	1,00	965,00 USD	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055447	Повреждение упаковки, заматие верхней крышки, не большое заматие лицевой панели	1,00	965,00 USD	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055448	Повреждение упаковки. Заматие: верхней крышки, передней правой панели, боковая правая, задняя левая панель. Заматие ламелей.	1,00	929,00 USD	
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051062	Отсутствует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	58 960,00 руб.	
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q, напольно-потолочный внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-055745	Вмятина и трещина на боковой панели. Потёртость на передней панели. Небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00		
SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R, напольно-потолочный внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048153	Повреждена упаковка, недольное заматие задней панели оборудования.	1,00	396,12 USD	
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q, наружный блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-047733	Повреждена заводская упаковка, царапины на задней панели	1,00	22 700,00 руб.	
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 HP Q, наружный блок (R32)					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052562	Повреждение упаковки, небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	18 800,00 руб.	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048509	Вмятина лицевой панели, повреждение упаковки	1,00	18 800,00 руб.	
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050937	Повреждение упаковки. Треснут корпус - заклеен.	1,00	79,27 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter (без модуля 135751)					
Сервис частичная комплектация Пушкино	Уценка ЗС-052328	Без повреждений, нет WI-FI модуля	1,00	105,00 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 HP Q, внутренний блок					
Краснояр. склад	Уценка ЗС-054846	Треснута верхняя защита решётка, повреждена упаковка	1,00	127,82 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051143	Заматие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	426,00 USD	
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	437,00 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 07 HP Q, наружный блок с низкотемпературным комплектом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054719	Заматие; упаковки, лицевой панели, ламелей конденсатора. Отсутствуют некоторые крепежные болты корпусных элементов.	1,00	191,50 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-054780	Повреждена упаковка, заматие ламелей с боковой стороны	1,00	132,80 USD	
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048329	Замат теплообменник	1,00	168,00 USD	
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка ЗС-055361	Повреждение упаковки, вмятина на лицевой панели	1,00	178,50 USD	
SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q, внутренний блок*					

Сервис Ремзона Пушкино	Уценка ЗС-052476	ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!! Царапины на корпусе, сломано крепление декоративной панели.	1,00	3 080,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	15 932,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-042938	Мелкие потертости и царапины на крышке и боковой панели.	1,00	7 922,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-031846	Многочисленные микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	10 720,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	10 700,00 руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	244,00 USD
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048735	Повреждена упаковка. Замято крепление в месте установки фильтров.	1,00	419,50 USD
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	1,00	741,00 Euro
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Микроцарапины на корпусе	1,00	887,00 Euro