

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар на складе	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051226	Царапины на лицевой панели, без заводской упаковки.	1,00	5 000,00	Euro
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	313,08	Euro
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	1 283,00	Euro
BHC-100, клапан					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052173	Без упаковки	1,00	67,50	Euro
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	215,00	Euro
HDI145, жидкотопливный нагреватель воздуха непрямого нагрева (высокое давление)					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-044944	Неправильная комплектация форсункой дизельной горелки.	1,00	2 576,00	Euro
IHW15, инфракрасный обогреватель					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонтсрации к электросети	1,00	260,00	Euro
IHL, штанга для увеличения высоты установки для IH					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053650	Потертости краски до металла, следы монтажа	1,00	89,00	руб.
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050640	Отсутствует, крепежный комплект, Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе.	1,00	335,00	Euro
KTR 100-50, каналный вентилятор для прямоугольных воздуховодов					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053599	Без упаковки, заматы фланцы, царапины на корпусе	1,00	79 800,00	руб.
KVKE 160 EC Exhibition, выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052178	Без оригинальной упаковки, небольшие потертости,	1,00	330,00	Euro
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-018602	На передней панели потертости	1,00	17 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	14 500,00	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	820,00	Euro
MUZ-EF25VE наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050528	Повреждение упаковки, замятие панелей, царапины, потертости ЛКП блока,	1,00	38 000,00	руб.
MUZ-EF35VE, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	48 760,00	руб.
MUZ-HR35VF-ER2, Наружный блок сплит-системы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051103	Небольшая вмятина на корпусе лицевой панели, незначительно заматы ламели	1,00	35 000,00	руб.
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-023321	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	240,00	Euro
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	330,00	Euro
PA1508E05 - обогреватель тамбура					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-042421	Крупный скол и микроцарапины ЛКП на лицевой панели	1,00	200,00	Euro
SAVE VSC 200, приточно-вытяжной агрегат					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052182	Не значительная деформация корпуса	1,00	2 106,00	Euro
SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для инверторной полупромышленной серии					
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка ЗС-054095	Отсутствует соединительный с внутренним блоком кабель, нет крепежных винтов	1,00	49,80	USD
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	повреждено оребрение теплообменника	1,00	3 000,00	Euro
SYSPANEL CASSETTE SYSVRF 3SE декоративная панель стандартная					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053431	Замята упаковка, небольшая трещина на лицевой панели	1,00	60,50	USD
SYSPLIT DUCT 96 HP R, высоконапорный каналный наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-037665	Небольшое замятие теплообменника	1,00	2 006,43	USD
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок					

Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051062	Отсутствует упаковка, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	58 960,00 руб.
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-047733	Повреждена заводская упаковка, царапины на задней панели	1,00	22 700,00 руб.
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 HP Q, наружный блок (R32)				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052562	Повреждение упаковки, небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	18 800,00 руб.
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048509	Вмятина лицевой панели, повреждение упаковки	1,00	18 800,00 руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050937	Повреждение упаковки. Треснут корпус - заклеен.	1,00	79,27 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter (без модуля 135751)				
Сервис частичная комплектация Пушкино	Уценка ЗС-052328	Без повреждений, нет WI-FI модуля	1,00	105,00 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048598	На верхней панели мелкие царапины	1,00	81,13 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	426,00 USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	437,00 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок				
Набережные Челны склад	Уценка ЗС-054299	Повреждение: упаковки, каплесборника оборудования	1,00	132,80 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048329	Замят теплообменник	1,00	168,00 USD
SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q, внутренний блок*				
Сервис Ремзона Пушкино	Уценка ЗС-052476	Царапины на корпусе, сломано крепление декоративной панели.	1,00	3 080,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	15 932,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-042938	Мелкие потертости и царапины на крышке и боковой панели.	1,00	7 922,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-031846	Многочисленные микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	10 720,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	10 700,00 руб.
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	244,00 USD
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048735	Повреждена упаковка. Замято крепление в месте установки фильтров.	1,00	419,50 USD
TDHS 355, крышный вентилятор				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051611	Повреждение упаковки, царапины ЛКП на корпусе.	1,00	360,00 USD
TFSK 160 EC Exhibition ,выставочный образец				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052189	Без упаковки	1,00	312,40 Euro
TLP 315/6000, воздухо-нагревательный агрегат				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-026139	Потертости корпуса, загрязнение фильтра	1,00	270,00 Euro
VBC 250-2, водяной канальный нагреватель				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Царапина и незначительная вмятина на корпусе, повреждена коробка	1,00	196,27 Euro
VFL-EX-300x250-3kW, канальный электрокалорифер				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052190	Потертости, царапины на корпусе, без упаковки	1,00	3 861,00 руб.
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	1,00	741,00 Euro
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Микроцарапины на корпусе	1,00	887,00 Euro