

Курс на дату 03.11.2023: USD = 90 руб., Eur = 97 руб.

Товар на складе	Инв номер	Описание	Цена	Валюта	Остаток
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051226	Царапины на лицевой панели, нет паспорта, без заводской упаковки	5 260,00	Euro	1,00
AW 450 D4-2, осевой вентилятор					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка	265,19	Euro	1,00
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	313,08	Euro	1,00
АХС 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1 396,00	Euro	1,00
BHC-100, клапан					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052173	Без упаковки	88,58	Euro	1,00
CB 150/1.2 230B, воздушонагреватель электрический для круглых каналов					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Незначительное деформация корпуса, повреждена заводская упаковка	95,79	Euro	1,00
ЕС 60021 (IP 20) 600 Вт, инфракрасные молдинги (стандартное исполнение)					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052175	Без заводской упаковки	199,76	Euro	1,00
EFD 160, отсечной клапан с приводом LF230					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052176	Без упаковки	235,00	Euro	1,00
EHU-752-5, пароувлажнитель со сменным цилиндром, с пропорц. встроен. упр., 3x400					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052338	Без заводской упаковки	1 462,50	Euro	1,00
ELC 633, тепловентилятор					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050630	Мелкие царапины на корпусе	2 083,00	Euro	1,00
FCPA, система управления третьего уровня FC Pro					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050566	Повреждена упаковка, следы монтажа	369,60	Euro	1,00
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	243,00	Euro	1,00
HDI145, жидкотопливный нагреватель воздуха непрямого нагрева (высокое давление)					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Неправильная комплектация форсунки дизельной горелки.	3 023,26	Euro	1,00
HELMER-120-NZ-315x315-K-BE230, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052168	Без упаковки	292,00	Euro	1,00
HELMER-60-NO-250x250-K-MB230-T, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052169	Без заводской упаковки	188,00	Euro	1,00
HELMER-90-D-300x300-K-BE230, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052170	Без упаковки	305,10	Euro	1,00
HELMER-90-NO-250-N-MB230-T, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052171	Без упаковки	220,00	Euro	1,00
IHW15, инфракрасный обогреватель					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонстрации к электросети	281,60	Euro	1,00
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050640	Отсутствует, крепежный комплект, документы. Не заводская упаковка, потертости ЛКП на корпусе	347,00	Euro	1,00
K 200 L, канальный вентилятор для круглых воздуховодов					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051213	Нет заводской упаковки, шильд без серийного номера, нет крышки клеммной коробки	91,30	Euro	1,00
K sileo 100 XL, канальный вентилятор для круглых воздуховодов					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050526	Без упаковки, не значительно деформированы диффузоры вентилятора	71,67	Euro	1,00
K sileo 125 XL, канальный вентилятор для круглых воздуховодов					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052322	Брак этикетки: Ошибка в наименовании изделия. Артикул совпадает	78,21	Euro	1,00
KD 315 M1, канальный вентилятор с диагональными колесами					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052128	Не большие царапины на корпусе	296,56	Euro	1,00
KVKE 160 EC Exhibition, выставочный образец					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052178	Без оригинальной упаковки, небольшие потертости, царапины	423,80	Euro	1,00
LDC 160-900, шумоглушитель круглый					1,00
Пушкино	Уценка	незначительное заматие	34,79	Euro	1,00
LDC 200-900, шумоглушитель круглый					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052435	Небольшие вмятины на корпусе	65,16	Euro	1,00
MS-GF25VA, внутренний блок					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Значительно поврежденная заводская упаковка	22 125,00	руб.	1,00
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	На передней панели потертости	17 000,00	руб.	1,00
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					1,00
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка 3С-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	16 176,42	руб.	1,00
MSZ-GF60VE, внутренний блок					2,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Упаковка имеет нетоварный вид	36 730,00	руб.	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка	36 730,00	руб.	1,00
MSZ-GF71VE, внутренний блок					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Треснута лицевая панель. Повреждена заводская упаковка	29 000,00	руб.	1,00
MSZ-SF25VE3, внутренний блок					1,00
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка	Потертости корпуса, нет пульта	14 900,00	руб.	1,00
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	820,00	Euro	1,00
MU-GF50VA, наружный блок					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050527	Повреждение корпусных элементов, сломана крыльчатка.	876,00	USD	1,00
MUZ-EF25VE наружный блок					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050528	Повреждение упаковки, заматие панелей, царапины, потертости ЛКП блока,	40 000,00	руб.	1,00
MUZ-EF35VE, наружный блок					1,00
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка 3С-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	48 760,00	руб.	1,00
MUZ-HR35VF-ER2, Наружный блок сплит-системы					1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051103	Небольшая вмятина на корпусе лицевой панели, незначительно заматия ламели	35 000,00	руб.	1,00
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы					2,00

Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	245,58 Euro	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	342,55 Euro	1,00
PA1006E03 - обогреватель тамбура				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051106	Отсутствует упаковка, документация, нет в комплекте вилки	185,40 Euro	1,00
PA1508E05 - обогреватель тамбура				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Крупный скол и микроцарапины ЛКП на лицевой панели	112,29 Euro	1,00
PA2210CE03, тепловая завеса с электрообогревом				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051237	Не большие царапины; , замятие, потертости лицевой панели	661,70 Euro	1,00
PA2210CE05, тепловая завеса с электрообогревом				2,00
Сервис частичная комплектация Пушкино	Уценка	повреждена упаковка и поцарапана решётка	532,09 Euro	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-047646	Без оригинальной упаковки, небольшие сколы на корпусе.	684,75 Euro	1,00
PA2515E08, тепловая завеса с электрообогревом				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048969	Отсутствует заводская упаковка	1 060,00 Euro	1,00
PA3515E12, тепловая завеса с электрообогревом				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052180	Без упаковки, без вилки	1 982,20 Euro	1,00
PFSE4, конвектор с электрообогревом				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051083	Товар без повреждений. Нет оригинальной упаковки, документов.	324,00 Euro	1,00
PFSS4, стойка для конвектора				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051322	Без заводской упаковки	88,81 Euro	1,00
PLA-RP100 BA, внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка	40 000,00 руб.	1,00
PUHZ-RP200YKA, наружный блок*				1,00
Уфа склад	Уценка	Повреждена заводская упаковка	171 500,00 руб.	1,00
PU-P140YHAR6, наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка. Деформирована передняя правая панель, верхняя крышка, задняя левая панель, задняя правая панель, пластиковая крышка вентилятора. Замято оребрение теплообменника. Проведены тех. работы и проверка, оборудование пригодно к эксплуатации.	140 000,00 руб.	1,00
REE 1 (MTY 1,0 AU), регулятор скорости вентилятора				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052142	Без заводской упаковки, небольшие царапины и потертости на корпусе	36,63 Euro	1,00
RVK 100E2 sileo 1ph/230V, вентилятор для круглых каналов				1,00
Сервис Уценка Пушкино	УценкаЗС-050309	Отсутствует заводская упаковка	69,30 Euro	1,00
SAVE VSC 200, приточно-вытяжной агрегат				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052182	Не значительная деформация корпуса	2 106,00 Euro	1,00
Sinus DC-1003, струйный диффузор				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052185	Небольшие царапины, потертости на лицевой тороне	109,20 Euro	1,00
Sinus DR-1001, струйный диффузор				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052186	Товар без оригинальной упаковки	84,65 Euro	1,00
Sinus-SF, для диффузора CFC				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052188	Без оригинальной упаковки, без маркировки	36,96 Euro	1,00
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	повреждено оребрение теплообменника	3 000,00 Euro	1,00
SYSPLIT CASSETTE 18 HP Q, кассетный внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Небольшое повреждение заводской упаковки	14 250,00 руб.	1,00
SYSPLIT DUCT 120 HP Q, высоконапорный каналный внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048808	Повреждена упаковка, незначительные повы	130 792,00 руб.	1,00
SYSPLIT DUCT 76 HP R, высоконапорный каналный наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-049619	Незначительные потертости, царапины ЛКП верхней панели	193 109,00 руб.	1,00
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051062	Отсутствует упаковка, документы, серийный номер, пластиковая защита портов	58 960,00 руб.	1,00
SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R, напольно-потолочный внутренний блок 2023				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051810	Повреждение упаковки, глубокая царапина на лицевой панели блс	515,26 USD	1,00
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 24 HP Q, универсальный наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертость на лицевой панели.	436,90 USD	1,00
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 48 HP R, универсальный наружный блок 2023				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051811	Повреждена упаковка, незначительно замят дренажный поддон	726,79 USD	1,00
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка, царапины на задней панели	277,44 USD	1,00
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 HP Q, наружный блок				1,00
Сервис частичная комплектация Пушкино	Уценка ЗС-50530	Повреждение верхней, лицевой панелей, замятие ламелей	19 000,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 HP Q, наружный блок (R32)				2,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-048509	Вмятина лицевой панели, повреждение упаковки	24 000,00 руб.	1,00
брак прихода (до выяснения) Пушкино	Уценка ЗС-052562	Повреждение упаковки, небольшая вмятина на лицевой панели.	23 406,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL OUT 24 V4 HP Q, наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена упаковка, нет документов	31 825,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050937	Повреждение упаковки. Треснут корпус - заклеен.	97,67 USD	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter (без модуля 135751)				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052328	Без повреждений, нет WI-FI модуля	111,20 USD	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	На верхней панели множество мелких царапин.	142,00 USD	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				2,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	590,92 USD	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	627,48 USD	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Капитально вмят теплообменник, блок на ЗЧ	146,56 USD	1,00
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок				2,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена передняя панель и внутренняя перегородка	194,56 USD	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Замят теплообменник	201,80 USD	1,00
SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q, внутренний блок*				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052476	Царапины на корпусе, сломан крепление декоративной панели	3 080,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q, внутренний блок (R32)				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Испорчена заводская упаковка, поврежден нижний поддон, повреждена монтажная пластина. Блок подойдет на ЗЧ	55,55 USD	1,00
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Легкие потертости и царапины на крышке и боковой панели.	11 900,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Упаковка нетоварного вида. Нет документов	15 230,00 руб.	1,00

SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Многочисленные микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	10 970,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	13 175,00 руб.	1,00
SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q, внутренний блок				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Мелкие царапины от упаковки на глянцеовом корпусе блока	23 195,00 руб.	1,00
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	514,40 USD	1,00
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Поврежден фланец в месте установки фильтров.	819,19 USD	1,00
TARE 600, осевой вентилятор				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051684	Повреждение упаковки, потертости, царапины на корпусе вентилятора	226,00 USD	1,00
TDHS 180 Gr, крышный вентилятор				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052302	Деформация упаковки, потертости, царапины краски на внешних элементах вентилятора	156,04 USD	1,00
TDHS 355, крышный вентилятор				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-051611	Повреждение упаковки, царапины ЛКП на корпусе.	381,46 USD	1,00
TFSK 160 EC Exhibition ,выставочный образец				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052189	Без упаковки	312,40 Euro	1,00
TLP 125/1200, воздухо-нагревательный агрегат				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертости царапины на корпусе оборудования	660,09 Euro	1,00
TLP 315/6000, воздухо-нагревательный агрегат				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертости корпуса, загрязнение фильтра	270,00 Euro	1,00
TLPW 315, приточный агрегат				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Сильные потертости по всей поверхности корпуса	221,19 Euro	1,00
VBC 250-2, водяной канальный нагреватель				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Царапина и незначительная вмятина на корпусе, повреждена коробка	196,27 Euro	1,00
VFL-EX-300x250-3kW, канальный электрокалорифер				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-052190	Потертости, царапины на корпусе	3 861,00 Euro	1,00
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фанкойл				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потёртости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	91 500,00 руб.	1,00
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фанкойл				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Микроцарапины на корпусе	106 872,00 руб.	1,00
VHC-3, тепловентилятор (3 кВт, 300м3/ч)				1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка ЗС-050632	Нет упаковки, царапины на корпусе	1 352,00 руб.	1,00
Насос EBARA DWC-V/I 300/1,5				2,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Небольшое повреждение заводской упаковки, потертости корпуса, по факту модель DWC-V/E 300/1.1	633,37 Euro	1,00
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Небольшое повреждение заводской упаковки, потертости корпуса, по факту модель DWC-V/E 300/1.1	633,37 Euro	1,00
Итого				102,00