

Актуальный внутренний курс необходимо уточнять на дату выставления счёта.

Товар на складе	Инв номер	Описание	Остаток	Цена	Валюта
ACCSV20E16-VL-CB-M, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051226	Царапины на лицевой панели, нет паспорта, без заводской упаковки	1,00	5 260,00	Euro
AW 450 D4-2, осевой вентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка	1,00	265,19	Euro
AW 500 E4 Sileo, осевой вентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Деформация и потертости корпуса, повреждение упаковки	1,00	313,08	Euro
AXC 400-7/13-2 (F) (0,75kW), осевой вентилятор выставочный образец с кронштейнами					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052172	Выставочный образец в комплекте с кронштейнами, без оригинальной упаковки. Не значительно погнут один кронштейн.	1,00	1 396,00	Euro
ВНС-100, клапан					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052173	Без упаковки	1,00	88,58	Euro
CB 150/1.2 230В, воздушонагреватель электрический для круглых каналов					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Незначительное деформация корпуса, повреждена заводская упаковка	1,00	95,79	Euro
EC 60021 (IP 20) 600 Вт, инфракрасные молдинги (стандартное исполнение)					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052175	Без заводской упаковки	1,00	199,76	Euro
ЕНУ-752-5, пароувлажнитель со сменным цилиндром, с пропорц. встроен. упр., 3х400					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052338	Без заводской упаковки	1,00	1 462,50	Euro
ELC 633, тепловентилятор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050630	Мелкие царапины на корпусе	1,00	2 083,00	Euro
FCPA, система управления третьего уровня FC Pro					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050566	Повреждена упаковка, следы монтажа	1,00	369,60	Euro
HDD20, жидкотопливный нагреватель воздуха прямого нагрева					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051090	Отсутствуют колеса и крепления для колес	1,00	243,00	Euro
HDI145, жидкотопливный нагреватель воздуха непрямого нагрева (высокое давление)					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Неправильная комплектация форсункой дизельной горелки.	1,00	3 023,26	Euro
IHW15, инфракрасный обогреватель					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052177	Без упаковки, выставочный образец, подключался для демонстрации к электросети	1,00	281,60	Euro
K 160 EC Varnished Sample, выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050640	Отсутствует, крепежный комплект, документы. Не заводская упаковка. Потертости ЛКП на корпусе	1,00	347,00	Euro
KD 315 M1, канальный вентилятор с диагональными колесами					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052128	Не большие царапины на корпусе	1,00	296,56	Euro
KVKE 160 EC Exhibition, выставочный образец					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052178	Без оригинальной упаковки, небольшие потертости, царапины	1,00	423,80	Euro
LDC 200-900, шумоглушитель круглый					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052435	Небольшие вмятины на корпусе	1,00	65,16	Euro
MSZ-EF22VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	На передней панели потертости	1,00	17 000,00	руб.
MSZ-EF35VE(Black), внутренний блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052478	Нет пульта, монтажной пластины царапины, потертости на корпусе	1,00	16 176,42	руб.
MUB EC Exhibition, выставочный вариант					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052179	Не большие потертости, царапины на корпусе	1,00	820,00	Euro
MUZ-EF25VE наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050528	Повреждение упаковки, замятие панелей, царапины, потертости ЛКП блока,	1,00	40 000,00	руб.
MUZ-EF35VE, наружный блок					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052474	Повреждена упаковка, небольшие потертости царапины на корпусе	1,00	48 760,00	руб.
MUZ-HR35VF-ER2, Наружный блок сплит-системы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051103	Небольшая вмятина на корпусе лицевой панели, незначительно замяты ламели	1,00	35 000,00	руб.
P53 (2-9 кВт) , переносные тепловентиляторы					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка, стерта краска до металла на корпусе	1,00	245,58	Euro
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050631	Нет упаковки, царапины на корпусе	1,00	342,55	Euro
PA1006E03 - обогреватель тамбура					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051106	Отсутствует упаковка, документация, нет в комплекте вилки	1,00	185,40	Euro
PA1508E05 - обогреватель тамбура					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Крупный скол и микроцарапины ЛКП на лицевой панели	1,00	112,29	Euro
PA2210CE05, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-047646	Без оригинальной упаковки, небольшие сколы на корпусе.	1,00	684,75	Euro
PA2515E08, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-048969	Отсутствует заводская упаковка	1,00	1 060,00	Euro
PA3515E12, тепловая завеса с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052180	Без упаковки	1,00	1 982,20	Euro
PFSE4, конвектор с электрообогревом					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051083	Товар без повреждений. Без оригинальной упаковки, нет паспорта	1,00	324,00	Euro
PFSS4, стойка для конвектора					
Уценка Пушкино	Уценка 3С-051322	Без заводской упаковки	1,00	88,81	Euro
RVK 100E2 sileo 1ph/230V, вентилятор для круглых каналов					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050309	Отсутствует заводская упаковка	1,00	69,30	Euro
SAVE VSC 200, приточно-вытяжной агрегат					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052182	Не значительная деформация корпуса	1,00	2 106,00	Euro
Sinus DC-1003, струйный диффузор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052185	Небольшие царапины, потертости на лицевой тороне	1,00	109,20	Euro
Sinus DR-1001, струйный диффузор					
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052186	Товар без оригинальной упаковки	1,00	84,65	Euro
Sinus-SF, для диффузора CFC					

Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052188	Без оригинальной упаковки, без маркировки	1,00	36,96 Euro
Syscroll 20 Air EVO HP, тепловой насос Systemair, R410a				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	повреждено оребрение теплообменника	1,00	3 000,00 Euro
SYSPANEL CASSETTE SYSVRF 3SE декоративная панель стандартная				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-053431	Замята упаковка, небольшая трещина на лицевой панели	1,00	140,80 USD
SYSPLIT DUCT 120 HP Q, высоконапорный канальный внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-048808	Повреждена упаковка, незначительно повреждено одно крепление рамки воздушного фильтра.	1,00	130 792,00 руб.
SYSPLIT OUTDOOR 36 EVO HP Q, универсальный наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051062	Отсутствует упаковка, документы, серийный номер, пластиковая защита портов	1,00	58 960,00 руб.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R, напольно-потолочный внутренний блок 2023				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051810	Повреждение упаковки, глубокая царапина на лицевой панели блока	1,00	515,26 USD
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 24 HP Q, универсальный наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертость на лицевой панели.	1,00	436,90 USD
SYSPLIT SIMPLE OUTDOOR 48 HP R, универсальный наружный блок 2023				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051811	Повреждена упаковка, незначительно замят дренажный поддон	1,00	726,79 USD
SYSPLIT WALL OUT 12 EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена заводская упаковка, царапины на задней панели	1,00	277,44 USD
SYSPLIT WALL OUT 18 V4 HP Q, наружный блок (R32)				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052562	Повреждение упаковки, небольшая вмятина на лицевой панели.	1,00	23 406,00 руб.
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-048509	Вмятина лицевой панели, повреждение упаковки	1,00	24 000,00 руб.
SYSPLIT WALL OUT 24 V4 HP Q, наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена упаковка, нет документов	1,00	31 825,00 руб.
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050937	Повреждение упаковки. Треснут корпус - заклеен.	1,00	97,67 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q (2022), внутренний блок DC Inverter (без модуля 135751)				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052328	Без повреждений, нет WI-FI модуля	1,00	111,20 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 OUT EVO HP Q, наружный блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051143	Замятие ламелей теплообменника, не значительное повреждение упаковки	1,00	590,92 USD
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052149	Потертости, на корпусе, упаковка от другой модели оборудования	1,00	627,48 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 09 HP Q, наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Капитально вмят теплообменник, блок на 3Ч	1,00	146,56 USD
SYSPLIT WALL SIMPLE OUT 12 HP Q, наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Замят теплообменник	1,00	201,80 USD
SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q, внутренний блок*				
Сервис Ремзона Пушкино	Уценка 3С-052476	Царапины на корпусе, сломан крепление декоративной панели	1,00	3 080,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-043913	Небольшие вмятины на клапавке, мелкие царапины на лицевой панели и корпусе блока	1,00	6 050,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-053067	Повреждение упаковки, потертости на лицевой панели, трещина корпуса в верхнем правом углу	1,00	20 999,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Мелкие потертости и царапины на крышке и боковой панели.	1,00	11 900,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q, внутренний блок DC Inverter				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Упаковка нетоварного вида. Нет документов	1,00	15 230,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Многочисленные микроцарапины, следы монтажа труб, отсутствуют заглушки	1,00	10 970,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051482	Поврежден корпус блока со стороны воздухозаборной решетки	1,00	13 175,00 руб.
SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q, внутренний блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Мелкие царапины от упаковки на лицевой глянцевой панели	1,00	23 195,00 руб.
SYSVRF 160 AIR EVO HP R, наружный блок				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-053030	Повреждение упаковки, небольшая вмятина на передней панели	1,00	1 616,00 USD
SYSVRF WALL 36 Q, внутренний блок настенного типа выставочный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-050637	Царапины на корпусе, нет пульта	1,00	514,40 USD
SYSVRF2 DUCT 36 Q, внутренний блок канального типа средненапорный				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Повреждена упаковка. Замято крепление в месте установки фильтров.	1,00	819,19 USD
TDHS 355, крышный вентилятор				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-051611	Повреждение упаковки, царапины ЛКП на корпусе.	1,00	381,46 USD
TFSK 160 EC Exhibition ,выставочный образец				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052189	Без упаковки	1,00	312,40 Euro
TLP 125/1200, воздуно-нагревательный агрегат				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертости царапины на корпусе оборудования	1,00	660,09 Euro
TLP 315/6000, воздуно-нагревательный агрегат				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертости корпуса, загрязнение фильтра	1,00	270,00 Euro
VBC 250-2, водяной канальный нагреватель				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Царапина и незначительная вмятина на корпусе, повреждена коробка	1,00	196,27 Euro
VFL-EX-300x250-3kW, канальный электрокалорифер				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка 3С-052190	Потертости, царапины на корпусе, нет упаковки, паспорта	1,00	3 861,00 Euro
VH15.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Потертости корпуса (в комплекте с встроен фильтром G3)	1,00	91 500,00 руб.
VH21.HL/EL.SYS.2P (2-х трубный, подкл. HL/EL, без фильтра) канальный высоконапорный фэнкойл				
Сервис Уценка Пушкино	Уценка	Микроцарапины на корпусе	1,00	106 872,00 руб.